

Bad Oeynhausen (rh). Im Zuge der Neugestaltung des Fontänenplatzes vor dem Kurhaus sind im Bereich der Muschelkalkpflasterfläche um den Brunnen erhebliche Nacharbeiten erforderlich. Das geht aus dem Zwischenbericht der Staatsbad GmbH hervor, der am Dienstag, 2. Oktober, um 18 Uhr im Haus des Gastes vorgestellt wird. Durch die mehr als einmonatige Verlängerung der Bauzeit kam es unter anderem zu Beeinträchtigungen der Parklichter-Veranstaltung. Durch die Veranstaltung ist es insbesondere zu Schäden bei den neu angelegten Vegetationsflächen gekommen. Diese sollen zu Lasten der bauausführenden Firma behoben werden.

© 2012 WESTFALEN-BLATT - Bad Oeynhausener Anzeiger und Tageblatt vom 28.09.2012